

Optrel crystal 2.0



Rating: Nu a fost evaluat încă?
14 Days
★ ★ ★ ★ ★


[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?or [Optrel](#)

Descriere

swiss made 

Masca de protec?ie la sudare Optrel® Crystal 2.0 furnizeaz? o ?nnegrire de doar DIN 2 (2.0) ?n stare dezactivat? ceea ce este nema?int?lnit p?n? acum ?n domeniul clarit??ii ?i culorii. Filtrul Crystal 2.0 furnizeaz? posibilitatea de reglare automat? a ?nnegririi de la DIN 4 la DIN 12 ?n func?ie de intensitatea luminoas? a arcului electric, are func?ie de dezactivare treptat? la oprirea arcului electric (twilight), reduc?nd oboseala ochilor. Filtrul automat poate fi deasemenea reglat ?i ?n modul manual cu reglarea ?nnegririi ?ntre DIN 4 ?i DIN 12.




Crystal 2.0 ?mbun?t??e?te de asemenea ?i tehnologia True Color technology, care permite percep?ia realist? a culorilor at?t ?n stare activat? c?t ?i ?n stare dezactivat?. Clasa de calitate a filtrului are scorul maxim 1 conform EN 379 pentru toate cele trei elemente: clasa optic?, difuzia luminii, omogenitatea filtrului, iar pentru dependen?a unghiular? a ob?inut calificativul 2.

Crystal 2.0 are reglaje exterioare pentru a comuta rapid ?i u?or de la modul sudare la modul polizare, pentru a regla timpul de dezactivare ?i sensibilitatea chiar ?i cu func?ia de supersensibilitate.



Func?ii

- **Tehnologie a filtrului LCD Crystal cu ?nnegrire 2.0 ?n stare dezactivat?** - Vezi clar ce se ?nt?mpl? ?nainte, ?n timpul ?i dup? procesul de sudare.
- **AUTOPILOT** - Detec?ia intensit??ii luminoase a arcului electric ?i reglarea complet automat? a nivelului de ?nnegririi de la 4 la 12. Reglare automat? func?ie de modificarea intensit??ii luminoase oferite de procesul de sudare.
- **Func?ia Twilight** - dezactiveaz? treptat filtrul LCD la trecerea din starea activat? ?n starea dezactivat? pentru a sc?dea gradul de oboseal? a ochilor.
- **Reglarea Sensitiv??ii** - permite operatorului s? modifice gradul de sensibilitate al senzorilor pentru diferite grade de lumin? ambiental? sau pentru sudarea ?n exterior cu expunere la lumina solar?.
- **Modul Polizare** - Permite comutare rapid? ?i simpl? ?ntre mosul sudare ?i ?nnegrirea 2.0 folosind comutatorul exterior. Nu este nevoie s? scoate?i masca pentru a poliza.
- **TRUE COLOR** - Percep?ia culorilor ?n stare dezactivat? este aproape identic? cu cea a unui geam de sticl?, iar ?n starea activat? v? ve?i bucura de o vedere cu multe detalii ?i cu contrast ?nalt a b?ii de metal topit, a?a cum nu a?i mai v?zut-o niciodat?. Prin filtrele TRUE COLOR trec mult mai multe culor dec?t prin filtrele standard "verzi".



- **Controlul extern al filtrului** - include reglarea continu? a ?nnegririi de la 4 la 12, reglarea timpului de dezactivare, reglarea continu? a sensivit??ii ?i comutarea ?ntre modul sudare ?i modul polizare f?r? a fi nevoie s? da?i jos masca.



- **Vopsea termoreflectorizant?** - ajut? sudorul s? r?mân? la temperatura normal? sub masc?.
- **Unghi Reglabil al senzorilor (patentat)** - permite reducerea unghiului de detec?ie a senzorilor de la 120° la 60° pentru a împiedica activarea filtrului când colegii t?i sudeaz? în apropierea ta.
- **Excentric Patentat** - centreaz? perfect masca când este ridicat? pentru un confort optim al operatorului, echilibru ?i o obosire redus? a gâtului.
- **Suport de cap confortabil** - reglarea dup? m?rime rapid? ?i u?oar? pentru circumferin?? ?i înal?ime.
- **Garan?ia Optrel 2+1 3 ani** pentru filtrul LCD (necesit? înregistrarea produsului)
- **Adabil? pentru casc?** - op?ional?, folosind adaptorul de casc? Optrel.



Cutia con?ine:

- Masca crystal 2.0
- Hus? pentru masc?
- O protec?ie exterioar? de rezerv?
- Manualul de utilizare

Domenii de utilizare: sudarea manual? cu electrod învelit (MMA), sudarea MIG/MAG (GMAW), sudarea cu sârm? tubular?, sudarea WIG (GTAW), sudarea cu microplasm?, debitarea cu jet de plasm?, sudarea cu flac?r? de gaze, polizare

Certific?ri:



Bro?ura original? a produsului:



Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.